

# **Rdio/relgio Golon RX-606AC**

No conselho ...Lixo raro! As baterias esto constantemente se afastando dos contatos, as "ondas" esto localizadas muito densamente (a roda se moveu um pouco e a estao est perdida), ela "anda" pelo prprio alcance ... Em geral, um tormento ...

Um bom receptor, sem contar as pequenas deficincias, voc pode comprar.