

Mquina de lavar Hotpoint-Ariston RSSG 602 Z

no pegaria de novo nem pela metade do preoVendemos essa mquina na Foxtrot, achei boa, normal na lavagem como outros carros baratos, faz barulho na centrifugao, no no cheira no modo silencioso .. Depois de meio ano, os rolamentos voaram (zumbido durante a fia) tudo foi imediatamente substituido pela garantia. Nem 2 anos depois os rolamentos voaram novamente, no h mais garantia (uma mquina com um slido tanque, no atendido) o preo do problema de reparo de cerca de 3000 UAH (para cortar o tanque, trocar os rolamentos, mont-lo de volta) .. Um monte de gua permanece na goma, tambm h sujeira. Para ser honesto, lamento comprando e me arrependo de ter vendido meu samsung por 3,5 kg, que funcionou para mim por 13 anos, e foi vendido para um trabalhador ...

excelente modelo, gostei muito O preo corresponde para a qualidade.

nojentoMuito ruim..... a primeira lavagem me deu um erro F? depois de mais 2 lavagens - a mquina se tornou, nocauteou o erro F5 e isso desligamento, reinicializao - sem resultados. A Samsung anterior lavou por 9 anos! e no 10 ano de trabalho, o rolamento voou... O resultado nojento! sem recarga, escolha do nmero de lavagens, os programas so muito estpidos...

Mas! No comentrio anterior, j notamos esse recurso - quando voc inicia o programa, ele mostra apenas o tempo real de lavagem, por exemplo, 1 hora e 30 minutos. Depois disso, adiciona tempo e enxagua por mais 30-40 minutos. Ao mesmo tempo, tudo fica claro no programa "Quick Wash" - exatamente 30 minutos. e lavar, e enxaguar, e fiar. Enxgue extra - 30 min. (no meu LG anterior eram apenas 15 minutos). Alm disso, em alguns programas impossvel ajustar manualmente uma temperatura e rotao mais aceitveis.

vamos ver como vai funcionar maispara mim, um modelo normal.

um modelo com falhas gravesNo gostei desta mquina de lavar. H algo para comparar e seguro dizer que existem mquinas de lavar melhores em muitos aspectos.