

Aspirador Scarlett SC-VC80C11

definitivamente no aceitevou adicionar meus dois centavos. Peguei um modelo semelhante h pouco tempo, mas com outras "embalagens de doces", se ainda estivesse venda, eu escreveria um comentrio l. E assim, como j mencionado em uma reviso, ele entope rapidamente, a energia cai e a temperatura aumenta. E agora vou te contar um segredo, um dia parou de ligar pra mim. No consegui entender qual era o problema, comecei a desmont-lo (sim, sim, era possvel devolver na garantia, se fosse claro). Para minha surpresa, a potncia do motor de apenas 1 kW, e depois com um trecho, e no o que est indicado na caixa. Acontece que era um fio queimado. Para quem conhece, os enrolamentos dessa pea so de alumnio, sabe, e no so soldados. De alguma forma eu preendi aquele fio de volta, mas assustador trabalhar com ele, porque ele pode quebrar novamente. Isso ridculo em comparao com a Samsung medocre na poca, que lavou fielmente por 13 anos, aps os quais acabei de substituir os rolamentos e ainda est funcionando. Tire suas prprias concluses. No seja pego como eu, no desperdice seu suado dinheiro com essa aparncia de aspirador de p.

Desgra!!!SEM componentes E a foto do filtro Eles disseram que vo estudar a questo!!!! Eu nunca vou nem levar o produto dessa caricatura toa!!!!

excelente modelo muito fcil limpar o recipiente e limpar o filtro - s com uma escova debaixo d'gua e a trao no perda.Por 3 mil rublos, um modelo digno, melhor do que muitos de marca, muito poderoso e suga bem!

modelo regularSe voc tem um apartamento de trs quartos , gato, criana e voc est acostumado a limpar aos sbados, a partir do momento que voc comprar este aspirador, voc ter que se livrar desse hbito.O aspirador uma boa suco, sem palavras, mas apenas se voc tiver um filtro limpo. Se o tapete estiver moderadamente sujo, aps a limpeza de um cmodo, o filtro dever ser lavado. Assim que fica sujo, a potncia do aspirador cai imediatamente quase pela metade, ou talvez menos. Um aspirador de p limpo uma merda mesmo 320. Mas a voc precisa pegar o filtro, enxaguar (e no d pra lavar essas dobras rapidamente) e depois colocar pra secar. Porque o motor pode queimar com a umidade. Ento aquele maldito cachimbo. Anteriormente, os aspiradores de p soviticos tinham entalhes nos tubos telescpicos para que no voassem. No h nada assim aqui: algumas vezes para limpar, o tubo inferior ou o superior voaro para fora. Voc pode se acostumar com isso, mas irritante. Em geral, aps a bolsa, h uma vantagem de que os fixadores no so to frgeis, mas se eu soubesse, que o filtro vai entupir to rpido, eu procuraria opes mais avanadas.

excelente modelocomprei com todo tipo de desconto por 2200r., unidade boa, o tapete aspira perfeitamente. O cabo um pouco curto, mas o suficiente para um quarto.