

Relgio Swiss Military Hanowa 05 - 4194.04.001

desculpe pelo dinheiro para tal "coisa" uma frustraço. serviu 3 anos no total. nunca abriu. o resultado de uma autpsia no centro de servio: a causa da avaria uma rajada de um manguito na roda do enrolamento e, como resultado da entrada de gua, a corrosão comeou em todo o mecanismo. Isto est em um relgio prova d'gua. Para dar esse dinheiro, mas para receber ... No tire deste fabricante. A restauraço foi proposta para ser realizada por 600 rublos bielorrussos, que mais da metade de seu valor real (relgios novos), mas se, levando em consideraço o desgaste, voc obtm 100%. Comprei na rede Ziko em Gomel, entreguei na central de atendimento da mesma loja. Triste.

modelo terrvelum transtorno. serviu 3 anos no total. nunca abriu. o resultado de uma autpsia no centro de servio: a causa da avaria uma rajada de um manguito na roda do enrolamento e, como resultado da entrada de gua, a corrosão comeou em todo o mecanismo. Isto est em um relgio prova d'gua. Para dar esse dinheiro, mas para receber ... No tire deste fabricante. A restauraço foi proposta para ser realizada por 600 rublos bielorrussos, que mais da metade de seu valor real (relgios novos), mas se, levando em consideraço o desgaste, voc obtm 100%. Comprei na rede Ziko em Gomel, entreguei na central de atendimento da mesma loja. Triste.