

Furadeira Bosch PBD 40

modelo com falhas graves Na Leroy o preço ainda mais baixo! Ou melhor, 23.255 rublos.

No vale o dinheiro Voc pode aceitar se não se importar com o dinheiro e não precisar de preço especial. Após um mês e vários milhares de peças, um eixo selvagem começou na caixa de câmbio, necessário desmontar e lubrificar

modelo com falhas graves