

Placa Whirlpool ACM 808 NE

no

A tinta fica amarela

E para tanto dinheiro, que desgraá! Eu no recomendo de jeito nenhum!!

Popadalovo!

velocidade de aquecimento, pratos de ferro fundido para mim, veio tudo, aquele que no serviu, no suficiente, dei para os necessitados, fino, fcil de limpar, temporizadores para cada cnfora, aquecimento rpido, mudou no microclima da cozinha, ficou mais confortvel que com gs, mantm a temperatura com muita preciso, economiza energia eltrica, paga menos eletricidade, induo de 3 gerao, conexo 220380 volts, todos os mtodos de conexo so desenhados no bloco de terminais do fogo.

no

Deterioramos aps conectar a placa de controle. No encontrado em nenhum lugar na Ucrnia! Qualquer que seja o centro de servio para o qual voc ligue - em todos os lugares que eles dizem, faremos o pedido e no mencionamos nenhum termo. O preo de uma nova placa de controle 4200 UAH, que cerca de 150 dlares! e isso aproximadamente e ainda sem instalao e em geral no h garantia na placa e nunca ser! ! !