

# Forno VENTOLUX EO56M-6K WH

Este é um forno elétrico completamente moderno com convecção forçada e outras coisas de alta tecnologia e um preço razoável. Para comparação, modelos semelhantes de marcas alemãs são pelo menos 2-2,5 vezes mais caros. Parece bom e decora a cozinha em si, seu design elegante também pode ser atribuído com confiança às vantagens. Possui uma gama completa de funções modernas: convecção, grill, termostato preciso, boa iluminação, ventilador que resfria as paredes externas da câmara. Desenvolve uma temperatura até 250 graus, inclusive e tem seis programas de cozimento diferentes. Operado por três alavancas no painel frontal. Tudo muito simples e claro: o primeiro responde temperatura, o segundo hora, o terceiro seleciona o programa. A qualidade e o sabor dos pães que minha esposa faz neste forno simplesmente incrível. Acho que se houvesse um campeonato adequado, então ela definitivamente se tornaria sua vencedora)) O fabricante oferece uma garantia total de dois anos, o que é uma raridade para essa categoria de preço. Espero que a garantia não precise ser usada, mas ela existe e isso é bom.

No entanto, não estou satisfeito em cozinhar em um forno desses. Ao assar a massa, ela queima de um lado e fica crua do outro, com a ajuda de um convector, cozinha por muito tempo. A mola do cronômetro quebrou quase imediatamente. Os mestres foram chamados e quando ele chegou depois de quase uma semana - ele disse que ainda não podiam consertar - anotou os dados e foi embora. Disseram que ligariam de volta quando as peças estivessem disponíveis. Eu não sei o que fazer. Ao assar a massa, ela queima de um lado e fica crua do outro, com a ajuda de um convector, cozinha por muito tempo. A mola do cronômetro quebrou quase imediatamente. Os mestres foram chamados e quando ele chegou depois de quase uma semana - ele disse que ainda não podiam consertar - anotou os dados e foi embora. Disseram que ligariam de volta quando as peças estivessem disponíveis. Eu não sei o que fazer. Ao assar a massa, ela queima de um lado e fica crua do outro, com a ajuda de um convector, cozinha por muito tempo. A mola do cronômetro quebrou quase imediatamente. Os mestres foram chamados e quando ele chegou depois de quase uma semana - ele disse que ainda não podiam consertar - anotou os dados e foi embora. Disseram que ligariam de volta quando as peças estivessem disponíveis. Eu não sei o que fazer.