

# Misturador Grohe Grohtherm 1000 34155003

mudar da torneira para o chuveiro. diferenca de temperatura em diferentes presses de gua.

Nenhuma falha foi encontrada no prprio termostato. Mas quando o tirei durante o reparo, um problema inesperado acabou sendo a compra de uma almofada de papelo descartvel original com filtro de malha, mesmo no centro de servio oficial no estava disponvel. Mas isso no uma desvantagem do termostato, voc s precisa levar isso em considerao ao remov-lo.

Os botes ecolgicos so suprfloos :)

Se voc encontrar falhas, sim, o boto limitador na alma suprfloos.

no

Lgica no natural dos controles de alas, "modo econmico" completamente desnecessrio