

Moedor Makita BO4565

Mais energia seria bom

Cabo de alimentao muito curto, embora emborrachado. Makita economiza em centavos novamente! realmente impossvel colocar um de quatro metros? Eu mesmo tive que colocar, o comprimento necessrio, cuspiendo na garantia. Bem alto. Eu nem esperava de um beb assim. Talvez a alta frequencia de oscilaes afete. Praticamente no existem folhas de velcro triangulares e retangulares venda, apenas as redondas. Portanto, voc mesmo deve cortar os redondos e fazer furos, mas com os retangulares, em geral, o problema no nem cort-los de nada! Ausncia de shif. folhas em venda livre anula todas as vantagens desta mquina.