

Placa Smeg P864

Um ano e meio depois, um regulador foi coberto. E mais meio ano depois. Os reguladores originais custam cerca de 5-6 mil peas. Existem análogos, encontre Todas as designações no quadro também foram lavadas. Claro, isso um pouco em comparação com os reguladores, mas ainda estranho ...

O aquecimento dos queimadores irregular no centro, queima, mal aquece nas bordas, a própria zona de aquecimento não coincide com o delineado no vidro. Ambos os queimadores com a expansão da zona de aquecimento não duraram nem três anos, um quebrou após um ano e nove meses - começou a acender a cada duas vezes, um ano depois o segundo foi coberto, o primeiro anel de expansão não mais Liga. O centro de serviço cobrou reparos de mais de 9.000 rublos por queimador, mais barato comprar um novo painel, mas certamente não o SMEG. O resultado - o período de uso desta placa muito cara não superior a três anos. A qualidade não condiz com o preço.