

Smerrilhadeira Festool Rotex RO 150 FEQ-Plus 57180

Suficientemente pesado e alto nível de ruído

- muito barulhento, mas isso é uma consequência do poder - em termos de ergonomia - não é o ideal! Nem todo mundo vai cair na moeda, mas levando em conta a potência e as vibrações, pode ser desconfortável! - um conector de rede fraco na própria máquina, aparece constantemente! Por esse dinheiro, seria possível pensar na trava do conector - o disco de moagem "duro" colocado com grande dificuldade-

Som. possível que existam máquinas mais barulhentas, mas isso não torna o rotex menos barulhento. Por seu preço, você quer um dispositivo com um som mais suave.