

# Bomba tira leite Philips Avent SCF332/01

A garrafa e a rosca do bico so simplesmente horrveis! a garrafa no pode ser aparafusada firmemente ao bocal! Eu tenho que prend-lo com fita adesiva para evitar que ele desparafuse! se a garrafa virar com um bico aparafusado (e isso fcil) - tudo ser derramado! Ligamos imediatamente para a linha direta da Philips - a recomendao era... esterilizar o kit. Bobagem, como se no o esterilizssemos todos os dias. nada disso, claro, mudou (e no poderia). tentei comprar outras garrafas Avent para substituir - apenas dinheiro pelo ralo: elas no se encaixavam no bico ao longo do comprimento da rosca! mamilos, o que notvel, cabem em todas as mamadeiras, mas! com um monte de adaptadores diferentes :(((

Not found

Demora muito tempo para bombear e no para o fim. O processo leva cerca de uma hora. Mame e beb no tm pacincia suficiente. muito mais conveniente e rpido expressar com as mos.