

Wi -Adaptador Fi TP-LINK Archer C1200

Longo tempo de carregamento

Muito tempo para carregar, enchimento fraco, antenas muito fracas (metade do sinal desaparece através de uma parede), o firmware não está finalizado (algumas vezes uma semana ele vai reiniciar no momento errado). O preço muito alto.

Eles escrevem que o firmware está ruim.