

Serra de quebra-cabeça Metabo STE 100 R pida 6011000

Muito cortes, impossvel ajustar a sola a serra se move constantemente para a direita e para a esquerda o quebra-cabeça est cheio de lixo

Defeito do mandril