

Aquecedor de gua Tesy GCU 1020

no

Projetado para instalao embaixo da pia, mas no possui proteo contra respingos. Uma combinao absurda. A vlvula de segurana completa estava vazando e teve que ser substituda. Se a manuteno da caldeira for realizada por um tcnico no autorizado, o termoacumulador perde a garantia. No h nenhum indicador ou tela que possa mostrar a temperatura da gua no tanque.

No encontrei um aquecedor de gua compacto com termmetro. Mesmo que no seja muito preciso e mostre valores aproximados, mas eu quero VER a temperatura da gua, e no tentar tentar com a mo.