

Condicionado Cooper&Hunter Air-Master Plus CH-S

uma impresso desagradvel da qualidade de construo, um aumento do nvel de rudo em quase todos os modos, 6 meses aps a instalao, todo o freon vazou - como os instaladores disseram - microfissuras nos tubos, eles o substituram - at agora est tudo bem, esfria bem, mas no calor mais forte ele lida com dificuldade - ligado A temperatura desejada sai em 30-40 minutos.

Eu no gostei da qualidade de construo, bastante barulhento basicamente, aps 7 meses a partir do momento da instalao l foi um vazamento de freon - eles trocaram as vlvulas dentro do condomnio e at agora est tudo bem.

problemas com a eletrnica - muitas vezes no lembra das configuraes depois de desligar, os modos de operao mudam arbitrariamente, a qualidade de construo no muito boa para o seu preo, o aumento do nvel de rudo.

terrvel qualidade de construo, a unidade interna funciona ruidosamente, as configuraes geralmente no so salvas, na verdade no h aquecimento.