

Aspirador Ariete 2791

Rudo

Fede de fioo queimada e poeira. Pssimo aspirador, barulhento. Lavar muito inconveniente. Vou comprar outro.

Cabo 4m. O filtro HEPA precisa ser lavado a cada duas vezes e seca por muito tempo. O ciclone tem uma estrutura complexa, duas tampas, uma das quais simplesmente caiu para mim, porque as dobradias de plstico quebraram.O filtro HEPA parafusado neste design, aps um ano de uso, uma lacuna apareceu no local de aparafusamento, o resultado: poeira voa para dentro do motor. A energia cai espontaneamente durante a operao.

Cabo 4m. O filtro HEPA precisa ser lavado a cada duas vezes e seca por muito tempo. O ciclone tem uma estrutura complexa, duas tampas, uma das quais simplesmente caiu para mim, porque as dobradias de plstico quebraram.O filtro HEPA parafusado neste design, aps um ano de uso, uma lacuna apareceu no local de aparafusamento, o resultado: poeira voa para dentro do motor. A energia cai espontaneamente durante a operao.

Barulhento, mas no o mais barulhento em seu segmento de preo

o pior modelo. Ele coletou tudo o que poderia ser uma desvantagem em si mesmo. Muito barulhento, fede, apesar de os filtros terem sido trocados, uma droga, mas depois de 2 minutos voc tem que desligar, porque o fedor comea.Acabei de jogar dinheiro fora

1-noise.2-brush mount no encaixa no suporte no corpo, aparentemente de outro.