

Binatone JE-8500 Juicer

ainda no vi

No detectado

Muito barulhento. O bolo sai completamente molhado, ento eu posso espremer bastante com a mo, parece-me que no deveria ser assim, muito produto transferido.