

Aquecedor Drazice OKC 125 NTR

Muito grande e irrealisticamente pesado. Foi extremamente difícil alcançá-lo até o local de instalação.

Ao operar com eletricidade, o elemento de aquecimento coberto muito rapidamente com uma espessa camada de calcário. O problema é que sua potência específica (em termos de área) é bastante grande, e a água local tem uma dureza carbonatada decente. Por isso, é necessário limpar o elemento de aquecimento com frequência.