

# Moedor de caf Rotex RCG06

potncia fraca, proteo contra superaquecimento geralmente tropea

tampa fecha um pouco difcil, voc precisa parafus-la com cuidado para no quebrar os prendedores de plstico na tampa