

Pneus Lassa Greenways 155/65 R14 75T

nadou no calor

A vibração começa após 110 km/h. O rebalanceamento não ajuda, os discos estão em ordem, eles verificaram. Eu troco os sapatos por pneus de inverno, não há vibração. Na velocidade em poças, ele sopra para o lado, a estrada não mantida.

Pedras ficam presas no piso e depois fazem barulho.