Auscultadores JBL Everest Elite 750NC

-comeou a chiar o canal certo ao longo do tempo enquanto a reduo de rudo estava funcionando. -o aplicativo enfurecido que constantemente precisava ativar a geolocalizao -8 meses depois o fone de ouvido direito parou de funcionar (eles escrevem que um problema popular na rede) e o anterior JBL e55bt a mesma histria verdade, eles duraram muito mais. uma mudana brusca na presso e reage a ela. -melhor som s pode ser obtido com o uso ativo do shomodava-no TYPE C

Aps 5 meses, o fone de ouvido direito parou de funcionar tanto pelo fio quanto pelo Bluetooth