

# Adaptador Wi-Fi Asus RT-AC66U B1

O Wi-Fi 2.4 começou a cair. Entreguei-o para conserto.

Uma manh, o laptop no conseguiu encontrar uma rede de 5ghz aps uma queda de energia em casa. Descobriu-se que os canais DFS so ativados por padro no roteador, que o laptop no suporta. Removida esta caixa de seleo, aps a qual o problema no se repetiu. Por esse dinheiro, gostaria que no precisasse de nenhuma interveno na tintura, exceto no nome da rede e na senha.