

Aquecedor Zanussi GWH 6 Fonte

Manuteno, tampa do trocador de calor a meio caminho

Trocador de calor com defeito

Slido defeituoso

Devido ao controle eletrnico no setor privado, ele deve ser alimentado estritamente pelo estabilizador. Os gases de combusto so removidos naturalmente, sem turboalimentao. E isso impe uma srie de requisitos para a altura e o dimetro da chamin, que devem ser rigorosamente observados ((

At agora, nenhuma falha foi observada.

Gotejamentos

Placas do radiador (metal fino) farfalhando - voc se acostuma rapidamente.