

Lixadeira Makita BO3711

At agora, nenhuma falha foi notada

No h adaptador para aspirador de p

No

saco de p descartvel, muito inconveniente

Fio curto, lixando a parede para acabamento sob o teto (no meu caso 270 cm) no funcionar - voc precisa de um cabo de extenso ou estender o fio O saco de p praticamente inutil, IMHO, a maioria voa no ar na sala onde o trabalho ocorre, ento conecte um aspirador de construo / industrial mais limpa, ento 98% da poeira estar nele, e no no ar

No coleta bem a poeira, como gostaramos

Entupam com poeira rapidamente. Muitas vezes necessrio desmontar e limpar.