

Caldeira de aquecimento BAXI Eco Four 1.24

No começo, às vezes parava de acender. Por causa disso (fica na garagem) em geadas severas saiu e congelou. Como resultado, o trocador de calor estourou e o pressostato se deteriorou. Nós pedimos online e mudamos nós mesmos. Conexões muito interessantes de tubos de cobre com um trocador de calor. Precisa de alguma habilidade para instalar. E tudo é tão simples. Depois disso, três anos funcionam como um relógio. Ninguém monitora a qualidade da água

Não há dúvida de qualquer ignição suave. Às vezes, quando uma torneira de água quente é aberta, a caldeira acende como se fosse uma explosão de granada. Especialistas de 2 empresas chegaram, mas não puderam fazer nada. O controle de temperatura da água quente também funciona muito mal. Se você ligar um jato fino, a água queima e, se for mais forte, um pouco quente.