

# Caldeira de aquecimento Donterm DTM KOT- 65T

Qualidade de soldagem dos canais de ar! Mais precisamente, no solda, mas furos manchados com cola!E tambm o aperto do canal de ar principal com o qual! Os injetores geralmente so inteis, ou melhor, furos em vez de injetores!

Casamento direto da fbrica