

# Caldeira de aquecimento Donterm DTM KOT-100T

Qualidade de soldagem de canal de ar! Mais precisamente, no solda, mas furos manchados com cola!E tambm o aperto do canal de ar principal com o qual! Os bicos so geralmente inteis, ou melhor, furos em vez de bicos!

Casamento direto da fbrica