

Pneus BF Goodrich Touring 165/70 R13 79T

Devido sua suavidade, existem dois inconvenientes: 1) sem direção hidráulica, difícil girar o volante no lugar 2) às vezes ele perde a direção molda um pouco e não equilibra, bate levemente nas rodas

Nada, um pouco propenso a aquaplanagem.