

Balanas Beurer BG 40

No visto ainda.

Difícil de incluir. Eles não ligam 1 vez. Impreciso de médio, embora estejam em uma superfície plana. Flutuações de 400g a 3kg quando repesado. Às vezes, completamente impossível de pesar - os valores dos números diminuem e não param. Verifiquei todas as minhas pesagens em outras balanças Tefal, embora sejam antigas, mas o peso mostrado claramente sem hesitar.

Devemos esperar até que ela desligue para que outra pessoa possa pesar

até que seja revelado