

Bomba de superfície Grundfos Scala2 3-45

ainda no

De um poo de 6m, não há energia suficiente, a bomba funciona intermitentemente e o indicador de pressão pisca em 2,5A de qualquer valor, salta para 2,5A, levou para o suporte, eles disseram que tudo funciona perfeitamente, mas disso ele não bombeou melhor que ele aconselharia você no que de 2 ou 3 torneiras não bombeie normalmente de um

Fios de plástico 1' são incomuns ... e você não pode girá-lo com uma chave, apenas com as mãos.

funciona bem até agora

no

TODOS !!! Não bombeia água a uma profundidade de 4 metros - não há energia suficiente e não funciona com osmose.