

Ar condicionado Hitachi RAS-08AH1/RAC-08AH1

Gostaria de uma indicao digital na unidade de parede.

A unidade interna (evaporador) barulhenta.

unidade interna muito barulhenta

remoto sem luz de fundo

Muito barulhento. impossvel dormir com ela noite. Barulhento quando a unidade externa est ligada.

Sem luz de fundo do controle remoto e rotao horizontal das persianas do controle remoto

- Unidade interna grande, mas barulhenta- Sopra forte na velocidade mnima do ventilador -
Fabricado na China