

Ar Condicionado Hitachi RAS-10AH1/RAC-10AH1

Eu gostaria de indicaçao digital na unidade de parede.

A unidade interna (evaporador) barulhenta.

unidade interna muito barulhenta

controle remoto sem luz de fundo

Bastante barulhento. impossvel dormir com ela noite. Barulhento quando a unidade externa est ligada.

Sem luz de fundo do controle remoto e rotao horizontal das persianas do controle remoto

- Unidade interna grande, mas barulhenta- Sopra forte na velocidade mnima do ventilador -
Fabricado na China