

Chaleira elétrica Vimar VK-153

Um fluxo inclinado flui através do bico.

A caixa feita de vidro comum, não temperado, então você precisa manuseá-la com muito cuidado! Houve uma rachadura no vidro. Plástico após seis meses - um ano começou a rachar ao redor da lâmpada.