

Ar Condicionado Hitachi RAS-14AH1/RAC-14AH1

Gostaria de uma indicao digital na unidade de parede.

Unidade interna ruidosa (evaporador).

unidade interna muito barulhenta

controle remoto sem luz de fundo

Bastante barulhento. impossvel dormir com ela noite. Barulhento quando a unidade externa est ligada.

Sem luz de fundo do controle remoto e rotao horizontal das persianas do controle remoto

- Unidade interna grande, mas barulhenta- Sopra forte na velocidade mnima do ventilador -
Fabricado na China