

Moedor Makita BO4565K

mais potencia

Cabo de alimentao muito curto, embora emborrachado. Makita economiza em centavos novamente! realmente impossvel colocar um de quatro metros? Eu mesmo tive que colocar, o comprimento necessario, cuspiendo na garantia. Bem alto. Eu nem esperava de um beb assim. Talvez a alta frequencia de oscilaes afete. Praticamente no existem folhas de velcro triangulares e retangulares venda, apenas as redondas. Portanto, voc mesmo deve cortar os redondos e fazer furos, mas com os retangulares, em geral, o problema no nem cort-los de nada! Ausncia de shif. folhas em venda livre anula todas as vantagens desta mquina.