

ASRock Placa me B450M Pro4

Conectores USB insuficientes

Sada de som quebrada

Tentando um pouco de overclock o processador no consegue fixar a voltagem desejada para a CPU.