

Sistema de Refrigerao Xilence XF042

apitou aps 1,5 anosQuando removido, ele oscilava, o curso da extremidade livre era de quase 1 centmetro.

3 pinos se houvesse 4 pinos seria geralmente timo

Nos comentrios