

# Umidificador Cooper&Hunter CH-3560 Tahiti

instrues

No est totalmente claro como alternar do modo automtico para o manual

Erro do higrmetro

No acho que isso seja uma desvantagem, mas sim uma caracterstica do o dispositivo. Ao encher o tanque "at os globos oculares", o condensado resultante vaza por baixo da tampa. Uma pequena poa aparece.Comecei a preencher um pouco menos - o problema se resolveu sozinho.