

G.Skill F4-4133C17D-16GTZR RAM

no

No possui perfil XMP na Intel (testado em 3 placas-me), embora pareça ser, mas o fabricante sim no garante isso e no reconhecido como um defeito.

No revelado

nada perfeito, os tempos podem ser menores (eu sei que sticks com bons tempos so mais caros em chips Samsung B-die)

No encontrado ainda)

No