

Cafeteira De'Longhi Distinta ECI 341. BZ

Pequenos riachos, o chifre est empurrando lentamente. A temperatura claramente superior aos 90 necessrios, quase gua fervente.

A esposa diz que o suprimento de vapor do cappuccinatore irregular e, por causa disso, o leite do copo periodicamente espirra e at espirra.

No

chifre apertado

Esta minha primeira cafeteira de chifre, ento no h nada para comparar - tudo parece estar bem.

No segundo dia, ao fazer caf , ouviu-se um apito. A temperatura do caf visivelmente mais fria do que na cafeteira antiga.