

Cafeteira De'Longhi Distinta ECI 341.CP

Pequenos riachos, a buzina est empurrando lentamente. A temperatura claramente mais do que os 90 necessrios, quase gua fervente.

A esposa diz que o fornecimento de vapor do cappuccinatore desigual e por causa disso, o leite do copo periodicamente espirra e at espirra.

No

chifre apertado

Esta minha primeira cafeteira alfarroba, ento no h nada para comparar - tudo parece ser ok.

No segundo dia, ao fazer o caf, ouviu-se um apito. A temperatura do caf visivelmente mais fria do que na cafeteira antiga.