

Geladeira Gorenje R 6192 LB

No segundo dia, a tela apagou, que deve mostrar constantemente o modo de operao da temperatura. Ao pressionar o boto de servio, a tela voltou ao modo escravo. Uma semana depois, a mesma coisa. Ligando para o centro de servio, eles disseram que isso era um mau funcionamento esperando pelo mestre (ocorreu no 2 dia). Depois de conectar e carregar os produtos, gelo se formou imediatamente em grandes quantidades nas paredes (o sistema no frost no permite que voc relaxar). Barulho (mais alto que o antigo Turquesa). Dedos visveis na superfcie.

No encontrado

nenhum

No detectado