

Chaleira elétrica De'Longhi Icona Vintage KBOV 2001.G

No

De alguma forma olhei para dentro e enferrujei em 3 lugares, um na parte inferior e 2 na lateral

No

No encontrado.

Esmalte branco sob madreprola - um pouco de amarelecimento começou a aparecer. parecem que não podem ser lavados.

Muito a tampa abre e fecha com força, muito barulhento (o mais barulhento de todos). aquece a água muito lentamente.