

# **Lenovo Tab M10 X605L 16GB LTE**

Duas vezes o tablet desligou-se espontaneamente, e quando a ROM ligada, o indicador vermelho pisca intermitentemente. No primeiro caso, foi possível ativ-lo depois de um tempo, no segundo, no. O tablet ter que ser devolvido, comprado em maio de 2019.