

Pneus Nexen N9000 275/35 R18 99W

o preço já está mais próximo do japonês. a faixa de tamanho pequena.

resistência ao desgaste: quilometragem de cerca de 25k a quadra lateral do pneu começou a se desgastar, os blocos intermediários não são mais visíveis, enquanto o central ainda está cheio. audi a4 car

Barulho terrível

parecia um desgaste rápido - embora a 3ª temporada seja 23000 km

As bordas do bloco do pneu são de alguma forma fortemente suavizadas .. quando vistas de cima, parece que o pneu já tem menos da metade

Lados fracos, poderiam ser mais fortes. Acho que para quem gosta de pegar escotilhas e grandes buracos na estrada, eles não são muito adequados. Não encontrei nenhum outro pneu.