

G.Skill F4-4400C18D-16GTZR RAM

no detectado

no encontrado

No possui perfil XMP na Intel (testado em 3 placas-me), embora pareça ser, mas o fabricante não garante isso e não reconhece casamento.

No revelado

nada perfeito, os tempos podem ser menores (estou ciente de que sticks com bons tempos são mais caros em chips Samsung B-die)

Ainda não encontrei)

No