

Pneus Cooper Discoverer MS Sport 255/65 R16 109T

No notado

No gelo trs em cada cinco, em temperaturas abaixo de 10 graus torna-se maante, assustador dirigir.

no h picos para desacelerar efetivamente no gelo ... mas IMHO h muito menos gelo no inverno do que uma estrada limpa, mingau ou trilhas com neve ... Outro menos - eles poderiam fazer isso mais barato.

Em geadas abaixo de 15 -17, dobra e perde presso, voc precisa bombe-lo constantemente. um pouco, mas depois de 2-3 temporadas ele perde geometria, todas as 4 rodas se tornaram no redondas com um desvio de 255 /50/19

Eu tenho um Chrysler-town-country 2010, eu dirigi Yokohama, (no um pico), acelerao e frenagem so em altitude. No Cooper Discoverer M+S Sport 215/70 R16 100T, s problema-ESP a partir de 1 minuto de acelerao ele pisca, ABS ao menor toque no pedal deixa claro que "ele " est funcionando. Isso se aplica a neve molhada e mingau sob os "ps", mas eu nem falo sobre gelo em alguns lugares

Ainda no encontrei.

No h nada bvio.