

Mquina de costura/Overlock Singer 2250

Ainda no encontrado

No

vibrao ruidosa

Os pontos da costura podem no ser muito uniformes, mas se voc olhar de perto. Mas, em geral, no revelei mais falhas.

No h ponto de tric nublado e estiramento. O conjunto mnimo de linhas.

No costura seda e a linha no pode ser passada como "fbrica"

Linha reta feia, capricho em tecidos, agulhas, linhas. Praticamente possvel costurar apenas com agulha de algodo 90 e linha N40... Em tecidos mais densos (jeans), mesmo com agulha especial, a linha de baixo desliza, pula pontos, enrola. As malhas no podem nem ser aproximadas - elas "mastigam" mesmo atravs do papel. Passagem superior inconveniente. Uma maneira inconveniente de instalar o shuttle. Quebrou aps 2 anos de uso (costurado nele uma vez por ms ou dois).