

# Condicionador de ar Cooper&Hunter Eco Plasma CH -S

barulhento, no quente o suficiente, aquecimento muito forte mesmo em baixas velocidades

Todo o resto

unidade interna barulhenta, no a melhor qualidade de construo e plstico da unidade interna, esfria muito mesmo em baixas velocidades - no est calibrado ou um recurso deste ar condicionado

francamente um modelo de oramento, mas no por um preo de oramento, como aconteceu.

montagem - mais ou menos, refrigerao - no mostra indicadores particularmente impressionantes, as cortinas so difceis de ajustar por si mesmas, desconfortveis .. em geral, lamento ter escolhido este modelo em particular

A aparncia do painel externo um pouco diferente da foto, mas no significativamente.